

Referat af vejgennemgangen i Skovvænget den 5. juni 2021

Grøften: Stengærdet skal repareres. Beplantningen i grøften er ved at lukke grøften til. Grundejerne hvis grund støder op til grøften, har pligt til at holde kanterne fri, selve grøften har grundejerforeningen ansvar for.

Der skal beskæres i svinget ved nr. 17 (er nu ok).

Der skal klippes nogle grene ved nr. 19.

Midterrabatten på vejen giver nogle problemer, da den efterhånden er blevet for høj f.eks. ved stikvejen nr. 26 nr.28 nr.30 inden svinget.

Beskæring er nødvendigt ved nr. 11

Ved stikvejen nr. 10A ,B,C,D er brønden blevet rensat op sidste år, men der er stadig problemer med rør som ligger under et skur, og måske er faldet sammen, da det ikke var muligt at spule længere end få meter fra brønden til skuret.

Grantræet på hjørnet, hvor fældning er påbegyndt, men aldrig færdiggjort, skal fældes, da det er farligt at færdes på vejen, og skader ved en evt. storm kan være uoverskuelige.

På vejen fra nr. 37 ned mod Pjækhuset er midterrabatten høj og bør slås.

Der skal beskæres træer ved søen nr. 5

Hele strækningen fra Barakvej (højre side) til svinget ved nr. 5, skal beskæres.

Svinget ved nr.1 ned til venstre bør beskæres, således at der er bedre udsyn.

Referent: Miriam Holst nr. 30