

## Referat vej- og grøftetjek Skovvænget den 8. juni 2024

10 deltagere og hyggelig rundtur.

Formålet med vej- og grøftetjek er:

- Gennemgang af vejens beskaffenhed og behov for udbedringer.
- Tjekke at der er fri passage i grøften samt at grøftkant er holdt fri for buske, træer, hegn mv.
- Tilse at grundejerne beskærer træer og beplantning ud mod vejen jf. regler.

### Vejens beskaffenhed


"Hovedvejen" rundt i Skovvænget er i foråret ordnet af entreprenør. Dette sker 1 gang årligt. Vejen er derfor i rimelig stand. Vi undgår dog ikke, at der med vejrlig og kørsel opstår huller og derfor opfordring til at benytte grusbunkerne ved nr. 3 og 32, når huller opstår. Grusbunkerne bliver snarest fyldt op. Endvidere opfordring til, at man slår græs, der hvor der er græs i midterrabatten.

### Grøften

Grøften har afgørende betydning for afvanding af Skovvænget, hvilket især har vist sig at være vigtigt i de seneste år med meget nedbør. Grundejerne ved grøften er forpligtet til at holde grøftekanten på begge sider fri for buske, buskads, træer, hegn mv. mindst 1 meter fra grøftkant for at sikre fri adgang til oprensning af grøften. Dette er desværre ikke tilfældet alle steder, så hermed en henstilling til at dette sker. Der er især problematisk – nogle steder umuligt - at komme til med gravemaskine langs nr. 17 og 19.

### Grundejernes pligt til fældning/beskæring ud mod vejen.

Reglen er, at der 3,50 meter fra vejmidte skal være friholdt for beplantning mv. i minimum 4 meters højde på kørebanen og i 2,75 meters højde i rabatten.



Der skal beskæres ud mod vej følgende steder:

2, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 33 og 35.

Grundejerne i de nævnte parceller bedes beskære snarest.

Referat: Gitte Krogsgaard, Skovvænget 32.